



日立住友重機械建機クレーン株式会社

オールテレーンクレーンのキャリアに関するリコールについて

日立住友重機械建機クレーン株式会社は、2012年9月21日に下記内容のリコールを国土交通省へ届出しましたので、お知らせします。

記

1. リコール情報

リコール届出番号 外-1867

リコール開始日 2012年9月21日

不具合の部位 (部品名) 内圧容器の附属装置 (圧力計)

不具合の状況

運転者室内に装備される制動装置用内圧容器の圧力を表示する圧力計において、目盛りで最低有効作動圧力が表示されていないため、道路運送車両法の保安基準に適合していない。

改善措置の内容


全車両、制動装置用内圧容器の圧力計に最低有効作動圧力表示銘板を追加する。

2. 対象車

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲 および製作期間	リコール 対象車の台数
CVS	不明	FM4390	ZA9FM439000A26004~ZA9FM439000A26039 平成5年8月31日~平成10年9月30日	11台
		FM4410	ZA9FM441099A26003~ZA9FM441099A26133 平成2年9月30日~平成10年7月31日	22台
		FM4310	ZA9FM431099A26136~ZA9FM431099A26140 平成11年3月31日~平成12年11月30日	4台
		FM5318	ZA9FM531800A26003~ZA9FM531800A26041 平成4年6月30日~平成14年3月31日	19台
		FM64300	ZA9FM643000A26003~ZA9FM643000A26007 平成10年7月31日~平成13年3月31日	5台
	(計1型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成2年9月30日~平成14年3月31日	(計61台)

(注意事項) リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

### 3. 対策箇所説明図



#### 基準不適合発生箇所

運転者室内に装備される制動装置用内圧容器の圧力を表示する圧力計において、目盛りに最低有効作動圧力が表示されていないため、道路運送車両法の保安基準に適合していない。

#### 改善の内容

全車両、制動装置用内圧容器の圧力計に最低有効作動圧力表示銘板を追加する。

注:  は、追加する部品を示す。

識別: 追加する部品の有無にて容易に識別可能なため、特別な識別は行わない。

お問い合わせ先

日立住友重機械建機クレーン株式会社 経営企画部

〒110-0015 東京都台東区東上野六丁目9番3号

Te1/ (03)3845-1386 Fax/ (03)3845-1394

URL/ <http://www.hsc-crane.com>

以上