



日立住友重機械建機クレーン株式会社

トラッククレーンのステアリング機構に関するリコールについて

日立住友重機械建機クレーン株式会社は、2013 年 2 月 7 日に下記内容のリコールを国土交通省へ届出しましたので、お知らせします。

記

1. リコール情報

リコール届出番号 外-1890

リコール開始日 2013 年 2 月 7 日

不具合の部位 (部品名) かじ取装置

不具合の状況

かじ取装置において、ピットマンアームを固定しているリテーナ構成部品の欠落及び取り付け作業が不適切なため、かじ取操作を繰り返すと当該リテーナが緩むものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ピットマンアームが脱落し、かじ取操作ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ピットマンアームを固定しているリテーナを規定の取り付け作業にて正規品に交換する。


2. 対象車

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲 および製作期間	リコール 対象車の台数
LBCE	不明	STX700-2	国[01]031424, 国[01]031448 平成 23 年 12 月 20 日～平成 24 年 2 月 6 日	2 台
		STX700L-2	R1J8-9970, 国[01]025015, 国[01]036895, 国[01]040399, 国[01]040451 平成 22 年 2 月 22 日～平成 24 年 9 月 24 日	5 台
	(計 1 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 2 月 22 日～平成 24 年 9 月 24 日	(計 7 台)

(注意事項) リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

3. 対策箇所説明図

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

かじ取装置において、ピットマンアームを固定しているリテーナ構成部品の欠落及び取付け作業が不適切なため、かじ取操作を繰り返すと当該リテーナが緩むものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ピットマンアームが脱落し、かじ取操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ピットマンアームを固定しているリテーナを規定の取付作業にて正規品に交換する。

注: は交換部品を示します。

お問い合わせ先

日立住友重機械建機クレーン株式会社 経営企画部

〒110-0015 東京都台東区東上野六丁目9番3号

Te1/ (03)3845-1386 Fax/ (03)3845-1394

URL/ <http://www.hsc-crane.com>

以上